



|   |  |  |     |  |  |   |   |
|---|--|--|-----|--|--|---|---|
| 1 |  |  | Шт. |  | в соответствии с предусмотренным и измененными стандартами вступившими в законную силу с 28.02.2014 г. ГОСТа Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93 | В п. Сурменевский на улице Советской вблизи МОУ СОШ п. Сурменевский произвести восстановления и замену на действующим пешеходном переходе дорожных знаков 1.22, 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» на щите с флуоресцентной основной пленкой желто-зеленого цвета с применением инновационных технологий для обозначения пешеходных переходов согласно проектной документации, а также отсутствует дорожная разметка 1.14.1. | Администрация Сурменевского сельского поселения |
|   |  |  |     |  |  |   |   |

**Общие замечания:**

1. Устранить выявленные недостатки.
2. восстановить дорожные знаки в соответствии с изменением в ГОСТ Р 52289-2004 .

**ВЫВОД:** необходим капитальный ремонт по выявленным недостаткам на улично-дорожной сети п. Сурменевский

В ходе обследования использовалось: фотоаппарат

Общее техническое состояние автомобильной дороги не в полном объеме обеспечивает безопасность пассажирских перевозок при условии устранения выявленных недостатков

Предлагается устранить выявленные недостатки в установленные сроки, результаты комплексной проверки рассмотреть \_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

Члены комиссии

1)



А.А. Гревцев; 2)

(подпись)



М.С. Смирнова

Особое мнение членов комиссии: \_\_\_\_\_